

RFコンディショニング

2004/8/23 08:34

KLY	Es値	目標値	運転値	ATT	ケイン	レンジング	dipテスト	エミッション	保守作業	備考
	38.53	41.00	40.00	5.00					KLY交換、大気曝露	ACCグループ指示
	40.57	43.00	41.00	1.80					大気曝露	高圧プローブ碇子交換
KL1	43.00	43.00	42.00	2.00	8/21	8/21				IVR交換
KL2	43.00	43.00	42.00	2.05	8/21	8/21				高圧プローブ碇子交換
KL3	43.00	43.00	42.00	2.45	8/21	8/21				
KL4	43.00	43.00	42.00	2.05	8/21	8/21				高圧プローブ碇子交換
KL5	43.00	43.00	42.00	1.70	8/21	8/21				高圧プローブ碇子交換
KL6	43.03	43.00	42.00	2.00					KLY交換、大気曝露	高圧プローブ碇子交換
KL7	43.00	43.00	42.00	2.50	8/21	8/21				
KL8	43.00	43.00	42.00	5.10	8/22	8/22				
KL9	43.00	43.00	42.00	3.00	8/21	8/22				
KL10	43.00	43.00	42.00	2.55	8/21	8/21				
KL11	43.00	43.00	42.00	1.40	8/21	8/22				
KL12	40.12	43.00	42.00	1.60					WG交換、大気曝露	IVR交換
KL13	43.00	43.00	42.00	0.55	8/21	8/22			IVR交換	
KL14	43.00	43.00	42.00	2.00	8/21	8/22				高圧プローブ碇子交換
KL15	43.00	43.00	42.00	2.10	8/21	8/22				
KL16	43.00	43.00	42.00	1.70	8/21	8/22				IVR交換、高圧プローブ碇子交換
	36.35	43.00	42.00	2.40					大気曝露	IVR交換
	38.40	43.00	41.00	1.10					大気曝露	
	36.79	43.00	42.00	0.00					大気曝露	高圧プローブ碇子交換
KL17	43.01	43.00	38.00	1.70					大気曝露	
KL18	43.00	43.00	40.00	2.15	8/21	8/22				
KL19	43.00	43.00	42.00	1.25	8/21	8/22				
KL20	43.00	43.00	41.00	1.55	8/21	8/22				IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL21	43.03	43.00	41.00	1.97					KLY交換、大気曝露	IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL22	43.00	43.00	41.00	2.10	8/21	8/22				高圧プローブ碇子交換
KL23	38.01	38.00	37.00	1.80	8/22	8/22			大気曝露	ACCグループ指示
KL24	42.00	41.00	38.00	5.00	8/23	8/23			大気曝露	ACCグループ指示
	36.35	43.00	42.00	2.50					大気曝露	
KL25	43.01	43.00	41.00	3.00					大気曝露	高圧プローブ碇子交換
KL26	42.99	43.00	42.00	2.00	8/21	8/22				
KL27	42.99	43.00	42.00	1.90	8/21	8/22				高圧プローブ碇子交換、VSWR多発の為、下げて保持
KL28	42.00	43.00	41.00	2.10	8/21	8/23				
KL29	41.00	43.00	41.00	3.20	8/21	8/22				VSWR多発の為、下げて保持
KL30	40.00	43.00	39.00	2.00						
KL31	38.00	43.00	38.00	2.15	8/21					
KL32	38.00	43.00	40.00	0.90	8/21					
KL33	38.00	43.00	40.00	2.30	8/21					
KL34	43.03	43.00	41.00	1.90					WG交換、大気曝露	
KL35	40.67	43.00	42.00	1.80					大気曝露	高圧プローブ碇子交換
KL36	38.00	43.00	42.00	1.40	8/21					高圧プローブ碇子交換
KL37	41.01	43.00	40.00	0.90	8/21					VSWR多発の為、下げて保持
KL38	40.33	43.00	42.00	2.30	8/21					IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL39	41.50	43.00	41.00	2.00						高圧プローブ碇子交換
KL40	35.40	43.00	41.00	2.00						IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL41	43.00	43.00	41.00	2.40	8/21	8/23				高圧プローブ碇子交換
KL42	40.00	43.00	40.00	1.80	8/21					高圧プローブ碇子交換
KL43	42.00	43.00	42.00	1.00	8/21					IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL44	43.00	43.00	42.00	1.48	8/21					IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL45	36.51	43.00	36.00	1.30						
KL46	40.00	43.00	39.00	2.30	8/21					IVR交換、高圧プローブ碇子交換
KL47	43.01	43.00	42.00	1.70					大気曝露	
KL48	43.03	43.00	42.00	2.30					大気曝露	高圧プローブ碇子交換
KL49	43.03	43.00	41.00	2.20					大気曝露	
	41.31	43.00	42.00	0.00					大気曝露	IVR交換
KL50	43.00	43.00	42.00	1.80	8/22				大気曝露	
KL51	43.01	43.00	42.00	6.00					大気曝露	
KL52	35.01	35.00	34.00	2.50	8/22				大気曝露	

Auto RF ON 中
Auto Es Up 中

VSWR: 07, 22, 36, 07, 41, 42, 53.



